

Gebruiksaanwijzing voor rondstroppen in vloerspanning volgens DIN 30754



Beoogd gebruik veiligheidsvoorschriften:

- De trekkracht van de lier (in ton) mag niet groter zijn dan de FTF-waarde op het etiket.
- Deze rondstrop is alleen geschikt voor bosbouwkundige grondtractie en mag alleen gebruikt worden door opgeleide personen.
- De op het etiket aangegeven trekbelastingen en snijhoeken mogen niet worden overschreden. Het desbetreffende type strop op het etiket moet in acht worden genomen.
- Controleer de rondstrop voor elk gebruik op schade.
- Alleen te gebruiken bij temperaturen van -40°C tot +80°C.
- Reinig alleen met water. Chemicaliën kunnen de rondstrop vernietigen.
- Geknoopte of versleten rondstroppen mogen niet gebruikt worden.
- Onjuiste gebruik van rondstroppen levert gevaar op voor het leven van personen en goederen.
- De FTF-aanduiding geeft de rondstrop aan die overeenkomt met de trekkracht van de lieren (bv. FTF 8,5 = 8,5 ton maximale trekkracht van de lier). FTF = Forest Tractive Force.
- In het gevlochten toestel mogen de stiksels bij de lussen elkaar niet overlappen. In dergelijke gevallen moet een dunner ankerpunt of een langere rondstrop worden gebruikt.
- **Gebruik of wijziging van de rondstrop die niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik, is niet toegestaan.**

Opbouw en functie:

- Kies geschikte rondstroppen, ankerpunten en ankertype.
- In geval van scherpe randen mogen de rondstroppen alleen worden gebruikt met geschikte hoekbeschermers.
- Rondstroppen dienen met hun volle breedte te worden gedragen.

Inspectie en onderhoud:

- Inspectie op schade voor elke aanvang van de werkzaamheden en eenmaal per jaar door een bevoegde persoon.

Wegwerpinstructies:

- Er ontbreekt een etiket, is afgescheurd of onleesbaar.
- Transversale of longitudinale sneden in de mantel en in het naaiwerk van meer dan 10%.
- Beschadiging / Zichtbaarheid van de dragende band van rondstroppengaren.
- Schade aan het naaiwerk, bijvoorbeeld door beknelling, snijwonden of hitte.
- Beschadigde of vervormde hulpstukken / slingeronderdelen bevorderen het wegwerpen.
- Rondstroppen kunnen niet gerepareerd worden. Stuur de rondstrop desnoods ter controle naar de fabrikant.

Fabrikant

Grube KG
Hützeler Damm 38
29646 Bispingen
Telefoonnummer 05194/900-0
www.grube.de